


1 道路陥没事故概要



工事着手前のはかた駅前通り
(キャナルシティ側から博多駅側を望む)



陥没状況 (キャナルシティ側から博多駅側を望む)



7日間で
道路開放

道路開放 (キャナルシティ側から博多駅側を望む)



発生日時

平成28年11月8日
午前5時15分頃

陥没規模

幅 約27m
長さ 約30m
深さ 約15m

開放日時

平成28年11月15日
午前5時00分頃