

櫛田神社前駅 区間

①はかた駅前通りの占用状況  
（地上部：祇園町西交差点より）



②建築工事の進捗状況  
（地上部：出入口）




③軌道工事の進捗状況  
（トンネル部：既設線路との溶接）



④建築・設備工事の進捗状況  
（地下駅舎部：コンコース）



⑤建築・設備工事の進捗状況  
（地下駅舎部：プラットホーム）



⑥電線路工事の進捗状況  
（地下駅舎部：電子機器搬入）



地上部では、出入口の建築工事を進めています。

トンネル部では、天神南駅の既設線路との溶接（レールの接続）を行いました。

地下駅舎部では、コンコースやプラットホームの建築・設備工事などを進めています。

## 博多駅 区間

①住吉通りの占用状況  
(地上部：博多バスターミナルより)



②電線路工事の進捗状況  
(トンネル部：櫛田神社前駅～博多駅間)




③土木工事の進捗状況  
(地下駅舎部：空港線地下1階接続部)




④建築・設備工事の進捗状況  
(地下駅舎部：乗換通路の動く歩道設置用ピット)



⑤建築・設備工事の進捗状況  
(地下駅舎部：プラットホーム)



⑥建築・設備工事の進捗状況  
(地下駅舎部：プラットホーム、空調設備設置)



トンネル部では、櫛田神社前駅から博多駅間の電線路工事を進めています。  
地下駅舎部では、空港線と接続する土木工事及び、乗換通路の動く歩道設置用ピットやプラットホームなどの建築・設備工事を進めています。