

櫛田神社前駅 区間


①はかた駅前通りの占用状況  
（地上部：祇園町西交差点より）



②建築工事の進捗状況  
（地上部：地上出入口上屋）



③建築・設備工事の進捗状況  
（地下駅舎部：コンコース）




④建築・設備工事の進捗状況  
（地下駅舎部：プラットホーム）



⑤設備工事の進捗状況  
（地下駅舎部：トンネル換気ダクト設置）



⑥電線路工事の進捗状況  
（地下駅舎部：電車線調整の様子）



地上部では、出入口の建築工事を進めています。

地下駅舎部では、コンコースやプラットホームの建築・設備工事などを進めています。

## 博多駅 区間


①住吉通りの占用状況  
(地上部：工事現場俯瞰)




②土木工事の進捗状況  
(地下駅舎部：はかた駅前通り地下通路接続部)




③建築・設備工事の進捗状況  
(地下駅舎部：コンコース)



④設備工事の進捗状況  
(地下駅舎部：エスカレーター設置)



⑤建築・設備工事の進捗状況  
(地下駅舎部：プラットホーム)



⑥電線路工事の進捗状況  
(連絡坑：電気配線用ケーブルラック設置)



地下駅舎部において、はかた駅前通り地下通路と接続する土木工事及び、コンコースやプラットホームなどの建築・設備工事を進めています。