

櫛田神社前駅 区間


①はかた駅前通りの占用状況  
（地上部：祇園町西交差点より）




②地上部：中洲川端側出入口の進捗状況  
（建築・設備工事）




③地下駅舎部：コンコースの進捗状況  
（建築・設備工事）



④地下駅舎部：コンコースの進捗状況  
（昇降機工事）



⑤地下駅舎部：プラットフォームの進捗状況  
（建築・設備工事）



⑥トンネル部：建築限界測定実施状況  
（電線路工事）



地上部では、出入口の建築・設備工事を進めています。

地下駅舎部では、コンコースやプラットフォームの建築・設備工事などを進めています。

## 博多駅 区間


①住吉通りの占用状況  
(地上部：工事現場俯瞰)




②中間換気所【明治公園】：地下1階の進捗状況  
(建築・設備工事)



③地下駅舎部：コンコースの進捗状況  
(建築・設備工事)



④地下駅舎部：コンコースの進捗状況  
(建築・設備工事)



⑤地下駅舎部：プラットフォームの進捗状況  
(建築・設備工事)



⑥地下駅舎部：プラットフォームの進捗状況  
(建築・設備工事)



明治公園の地下において、中間換気所の建築・設備工事を進めています。

地下駅舎部では、コンコースやプラットフォームなどの建築・設備工事を進めています。