



<地下鉄七隈線延伸事業>

工事の進捗状況（令和4年11月時点）

福岡市地下鉄



櫛田神社前駅 区間

①地上出入口の状況



②地上出入口の状況



③地上出入口の状況



④地下駅舎部：電気性能試験の進捗状況



櫛田神社前駅の駅舎及び主要な駅設備が完成しました。

現在、構内では令和5年3月27日の延伸開業に向け、各種試験や準備を進めているところです。

博多駅 区間


①住吉通りの占用状況
(地上部：工事現場俯瞰)




②地下駅舎部：コンコースの進捗状況
(昇降機工事)



③地下駅舎部：コンコースの進捗状況
(昇降機工事)




④地下駅舎部：駅務室の進捗状況
(建築・設備工事)



⑤地下駅舎部：コンコースの進捗状況
(建築・設備工事)



⑥地下駅舎部：空港線との乗換通路部の進捗状況
(建築・設備工事)



地下駅舎部では、コンコースやプラットフォームなどの建築・設備工事を進めています。